

CHECKLISTA EGENKONTROLL BRANDSKYDD I FLERBOSTADSHUS

Fastighet: Brf Gärdeshöjden

Adress: Sandhamnsgatan

nr: _____

Kontrolldatum:

Kontrollant: FT Drift AB

FUNKTIONSKONTROLL	OK	ANM	KOMMENTAR
3.1 Utrymningsvägar (Varje kontroll)			
<i>Utrymningsvägar</i>	✓		
Ingen onödig förvaring i anslutning till utrymningsvägarna	✓		
Beslagning på dörrar för utrymning fungerar	✓		
Trapphuset är fritt från föremål som kan brinna	✓		
3.2 Brandcellsgränser (Varje kontroll)			
<i>Brandcellsskiljande väggar</i>	✓		
Intakta med brandtekniska tätningar vid genomföringarna			Arbete pågår
3.3 Brandcellsskiljande dörrar (Varje kontroll)			
<i>Brandcellsskiljande dörrar</i>	✓		
Inte är uppkilade eller hålls öppna på annat sätt	✓		
Dörrstängare fungerar	✓		
3.4 Brandvarnare (Varje kontroll)			
<i>Brandvarnare</i>			
Batterier är intakta	✓		
Detektorer fungerar	✓		
3.5 Rökluckor (En kontroll per år)			
<i>Rökluckor - garage och förråd</i>	✓		
Intakta och går att öppna manuellt	✓		
<i>Rökluckor - trapphus och hiss</i>	✓		
Intakta och går att öppna:	✓		
Manuellt från trapphusentré (trapphus)	✓		
Per automatik via rökdetektorer (hisschakt)	✓		
3.6 Vägledande markering och nödbelysning (Varje kontroll)			
<i>Vägledande markering</i>	✓		
Skyltar lyser och är inte blockerade/skymda	✓		
<i>Nödbelysning</i>	✓		
Armaturer lyser vid strömbortfall och inte är skymda	✓		
3.7 Luftbehandlingssystem (En kontroll per år)			
<i>Luftbehandlingssystem</i>	✓		
Rökdetektorer och spjäll fungerar i enlighet med brandskyddsbeskrivning	✓		